

Situație conducte amonte conform Ordin nr.185 din 21.10.2020 Sucursala de Producție Mediaș

Nr.Crt.	Denumire Conductă Amonte	Capacitatea disponibilă (Nmc/h)	Încadrarea în parametrii de calitate gaze naturale conform Ordin nr.62 din 24.06.2008 DA/NU
1	Rampă și conductă colectoare grup 5 Țeline	1667	Da
2	Conductă 20" Tăuni - Stație de comprimare gaze naturale Lunca 7 Km	14167	DA
3	Racord conductă grup 1 Șoala	1667	DA
4	Conductă colectoare grup 2 Armeni	2917	DA
5	Conductă refulare cu protecție catodică D8"x850m Stație de uscare gaze naturale Hârlești la post de reglare măsurare	21667	DA
6	Conductă colectoare grup 104 Valea Seacă	1583	DA
7	Conductă legătură - D.8 5/8 Glăvănești	6667	DA
8	Conductă racord D.10" Glăvănești Nedelcu	6667	DA
9	Conductă D.500 aspirație-refulare Stație de comprimare Daneș	62500	DA
10	Conductă la Țigmandru de 20"x 2 km	2300	DA